

ABSCHLUSSBERICHT

DACHINSPEKTION INKL. SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG DER RÜCKHALTE- UND/ODER ABSTURZSICHERUNG

Berichtsnummer: 22917

Besuch durchgeführt von: Johannes König

Besuch durchgeführt am: 23. April 2025

AUFTRAGGEBER

Sika Österreich GmbH

KONTAKT VOR ORT

Max Mustermann

OBJEKTBEZEICHNUNG

Lager #1

OBJEKTSTANDORT

**Industriezentrum NÖ-Süd Straße 10
2351 Wiener Neudorf**



BETREFFENDES BAUTEIL

FLACHDACH MIT FPO, BJ. 2005

PRÜFPUNKT

SICHTPRÜFUNG DACHAUFSTIEGSLEITER

Verankerung

In Ordnung. Keine Maßnahmen erforderlich.

Rückenkorb

In Ordnung. Keine Maßnahmen erforderlich.

Sprossen/Tritte

In Ordnung. Keine Maßnahmen erforderlich.

Dachantritt/ Dachüberstieg/ Umsteigbühne

In Ordnung. Keine Maßnahmen erforderlich.

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT ATTIKA/DACHRAND

Keine Beanstandung

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT WANDHOCHZUG

Keine Beanstandungen

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT FLÄCHENABDICHTUNG/EINDECKUNG

Flächenabdichtung konstruktionsbedingt nicht einsehbar

Die Flächenabdichtung ist in Teilbereichen aufgrund der Auflast nicht einsehbar.
Unserem Mitarbeiter wurde keine Probleme gemeldet.

Fotos - Allgemein/Divers:




PRÜFPUNKT DACHENTWÄSSERUNG

Verschmutzungen bei den Entwässerungselementen

Unser Mitarbeiter hat im Zuge der Dachinspektion die Verschmutzungen bei den Entwässerungselementen entfernt.

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT

DACHDURCHDRINGUNGEN

Keine Beanstandungen

Sonstiges

4 Stk PVC Lüfterkappen DN 100 sollten getauscht werden.



Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT

BLITZSCHUTZEINRICHTUNG

Keine Beanstandungen

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT

STÜTZEN ABSTURZSICHERUNG

Keine Beanstandungen

Fotos - Allgemein/Divers:


Sika Österreich GmbH

Homepage: <https://aut.sika.com>

Technikabteilung - Roofing Kunststoffabdichtung

E-Mail: roofing.technik@at.sika.com

Telefon: +4350610 1000 (Vermittlung)



PRÜFPUNKT

SEILKLEMMEN GEMÄß HERSTELLERANGABEN MONTIERT

Ja

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT

EDELSTAHLSEIL

Seilspannung: System ohne Absorber/Federkraft- Dämpfung

Durchhang (gem. Hersteller 5-10cm auf 10 Laufmeter) gegeben.

Keine Maßnahme erforderlich.

Fotos - Allgemein/Divers:



PRÜFPUNKT

PRÜFPLAKETTE

Prüfplakette - Rückhalte- und Absturzsicherungssystem

Plakette erhalten, Funktion augenscheinlich gegeben. Geltungsdauer Plakette = 1 Jahr +- 3 Monate.



Prüfplakette - Dachaufstieg/e

Plakette erhalten, Funktion augenscheinlich gegeben. Geltungsdauer Plakette = 1 Jahr +- 3 Monate.

Sika Österreich GmbH

Homepage: <https://aut.sika.com>

Technikabteilung - Roofing Kunststoffabdichtung

E-Mail: roofing.technik@at.sika.com

Telefon: +4350610 1000 (Vermittlung)



VERRECHNUNG

Auftragsbezeichnung			Preis
Pauschale - DACHINSPEKTION INKL. SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG DER RÜCKHALTE- UND/ODER ABSTURZSICHERUNG			
Kleinteile/Zusatzarbeiten	Anzahl	Stk. Preis	Ges. Preis

GESAMTBETRAG:

BESTÄTIGUNG AUFTRAGGEBER

Auftraggeber vertreten durch Frau/Herr: **Max Mustermann**

Max Mustermann

LEGENDE

Keine Beanstandungen	Beanstandungen wurden/werden während der Inspektion behoben. Keine Maßnahmen erforderlich!	Beanstandungen vorhanden. Maßnahmen sind erforderlich!
<i>Die Verarbeitung unserer Produkte liegt außerhalb unseres Einflusses, das bestehende Flachdach unterliegt einem Alterungsprozess über dessen Fortschritt keine Kenntnisse vorliegen. Daher kann die Sika Österreich GmbH für die Dichtheit des Daches, ab dem Zeitpunkt der Besichtigung, keine Haftung übernehmen. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der</i>		